



Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Kanal
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/89868; Lab. št.: 26/5171
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Kanalu ob Soči
Skrbnik vzorca: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: PG-2300-15/12563-26/97490, 3540-0009/2026-1, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Kanal, Kanal, ZD Kanal, Pajčin Sarjanovič splošna ambulanta, pipa na koritu v prevezovalnici
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvoz vzorca

Datum in ura: 02.09.2026 09:26

Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 02.09.2026 11:50

Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 04.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	02.09.2026 04.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	v delu	CFU/mL	
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.09.2026 03.09.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.09.2026 03.09.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	02.09.2026 04.09.2026

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.