



OBČINA  
KANAL OB SOČI

---

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

Številka: 430-0008/2014-8

Datum: 19.06.2014

### **Vprašanje ponudnika št. 1**

Oddano: 17.6.2014, 08:54

Pozdravljeni!

Ali naročnik bo oz. je morda že sam naročil karotažne meritve, ki so zahtevane v poglavju 3 oz. 3.1 Rudarskega načrta, in bodo rezultati na voljo izvajalcu sanacije? Postavke za ta dela v predračunu ni, glede na RN-81/2014-RB pa so te dodatne predhodne raziskave nujne.

Hvala za odgovor!

### **Odgovor št. 1**

11. 02. 2013 so delavci Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, zaradi ugotovitve stanja filtrske konstrukcije 168,3 mm ( $6 \frac{5}{8}$ "), do globine 171,95 m vrtino posneli s podvodno video kamero, izvedli meritev premera vrtine, konduktivnosti, naravne gama in odklona kanala vrtine od vertikale. Natančni podatki meritev so pri izvajalcu meritev oz. poročilo pri naročniku del.. Če izvajalec vrtnih del misli, da so nujna dodatne karotažne meritve jih lahko izvede na lastne stroške.

Župan  
Andrej Maffi

Vloženo: dokumentacija v postopku